


| | | | |
|----|------------------------------------|----|-------------------|
| 40 | Kondenzátor | 1 | |
| 39 | Plovákový spínač | 1 | |
| 38 | Kabelová šňůra | 1 | |
| 38 | Matice | 2 | 304 |
| 36 | 3-pin konektor | 2 | |
| 35 | Těsnění | 2 | NBR |
| 34 | Kryt motoru | 1 | 304 |
| 33 | Spodní ložisková deska | 1 | HT200 |
| 32 | Ložisko 6204 | 1 | |
| 31 | O-kroužek ø120x3,1 | 1 | NBR |
| 30 | O-kroužek ø120x3,1 | 1 | NBR |
| 29 | O-kroužek ø120x5,3 | 1 | NBR |
| 28 | Mechanická ucpávka | 1 | C/Ceramic;Sic/Sic |
| 27 | Podložka 5 | 1 | 304 |
| 26 | Šroub se šestihrannou hlavou M5x16 | 1 | 304 |
| 25 | Podložka 10 | 1 | 304 |
| 24 | Podložka 10 | 1 | 304 |
| 23 | Matice se šestihrannou hlavou M10 | 1 | 304 |
| 22 | Oběžné kolo | 1 | 304 |
| 21 | Sítka | 1 | 304 |
| 20 | Plášť spirály | 1 | 304 |
| 19 | Těsnicí deska | 1 | 304 |
| 18 | Šroub se šestihrannou hlavou M5x8 | 6 | 304 |
| 16 | Matice se šestihrannou hlavou M5 | 12 | 304 |
| 15 | Rotor | 1 | |
| 14 | Stator | 1 | |
| 13 | Skříň motoru | 1 | 304 |
| 12 | Ložisko 6202 | 1 | |
| 11 | Vlnitá podložka ø40 | 1 | 65Mn |
| 10 | Teplná ochrana | 1 | |
| 9 | Šroub s křížovou hlavou M4x6 | 1 | |
| 8 | Kondenzátor | 1 | |
| 7 | Horní ložisková deska | 1 | HT200 |
| 6 | O-kroužek 6x1,9 | 2 | NBR |
| 5 | Šroub s křížovou hlavou M6x6 | 2 | 304 |
| 4 | O-kroužek 115x3,1 | 1 | NBR |
| 3 | Těsnění | 1 | NBR |
| 2 | Šroub s šestihrannou hlavou M5x12 | 8 | 304 |
| 1 | Těleso čerpadla | 1 | 304 |

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| Oddělení: Servis | Technický referent: Jaroslav Inderka | Kreslil: Petr Galuška | Přezkoušel: | | |
|  <p>AQUACUP, s.r.o. Kollárova 969 Veselí nad Moravou www.aquacup.cz</p> | | Druh dokumentu: Výkres - rozpad | Status dokumentu: | Změna: R00 | |
| | | Název, doplňující název BESTINOX 1100 V | Číslo dokumentu: | Datum vydání: 19.8.2024 | Jazyk: CZ |