


č.	Název
1	Kryt zásuvky
2	Šroub
3	Ploché těsnění
4	Šroub
5	Kabelová deska
6	Výstup
7	Zpětný ventil
8	O-kroužek
9	Kryt čerpadla
10	Oběžné kolo
11	Pryžové těsnění
12	Horní difuzor čerpadla
13	Spodní difuzor čerpadla
14	Sítko
15	Vstupní otvor
16	Horní kryt klínu
17	Gumová objímka
18	Těsnění
19	Pískotěsný kryt
20	Rámové olejové těsnění
21	Matice
22	Pružná podložka
23	Šroub
24	Zátka olejové náplně
25	O-kroužek
26	Horní klín
27	Šroub
28	Těsnění
29	O-kroužek
30	Mechanické těsnění
31	Těsnění
32	Vlnovcová podložka
33	Ložisko
34	Šroub
35	Zátková deska
36	Teplem smrštitelná trubka
37	Kabelová zástrčka
38	Kabelová svorka
39	Šroub
40	Kroužek hřídele
41	Plochý klíč
42	Rotor
43	Horní pouzdro
44	Olejivzdorná tavná trubice
45	Pouzdro ze skleněných vláken
46	Kabelová svorka
47	Vinutí
48	Ložisko
49	Těsnění
50	Těsnění
51	Spodní pouzdro
52	Spodní klín
53	Vnější plášť motoru
54	Olejový vak
55	Spodní základna
56	Pojistný kroužek

Oddělení: Servis	Technický referent: Jaroslav Inderka	Kreslil: Petr Galuška	Přezkoušel:		
 AQUACUP, s.r.o. Kollárova 969 Veselí nad Moravou www.aquacup.cz		Druh dokumentu: Výkres - rozpad	Status dokumentu:	Změna: R00	
		Název, doplňující název 3" SIGI 40/55	Číslo dokumentu:	Datum vydání: 6. 8. 2024	Jazyk: cz/en